

罗克韦尔2094-BM02-S 伺服驱动器故障显示M02

产品名称	罗克韦尔2094-BM02-S 伺服驱动器故障显示M02
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:AB 系列:7000
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

罗克韦尔2094-BM02-S 伺服驱动器故障显示M02

AB伺服驱动器故障代码FLT M02：MOTOR VOLTAGE 伺服电机电压不匹配故障
惯性停止/禁用锁边机AB伺服驱动器维修方法

故障原因：驱动器不工作引起的系统报警。 处理方法：检查驱动器的供电回路，查看电路是否存在断路或元器件损坏，从而导致驱动器无供电电源；检查电机内部是否短路造成驱动器的保险或功放管损坏而使驱动器无供电电源；若是驱动器接收电源电路故障，则需将驱动返厂维修。运动控制需要扭矩、速度和位置控制。伺服驱动器一般常见的有电流环、速度环和位置环三个闭环。电流环是伺服驱动器的内环，也是必须的控制环。电流环外，伺服的控制回路有3种常见的控制策略。