

SEW赛威伺服驱动器显示F0008|SEW伺服驱动器故障代码F008

产品名称	SEW赛威伺服驱动器显示F0008 SEW伺服驱动器故障代码F008
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:SEW赛威 系列:MDX619
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

SEW赛威伺服驱动器显示F0008|SEW伺服驱动器故障代码F008

SEW伺服驱动器故障代码F8：转速监控报警(设定的时间内没达到额定转速)

故障原因:

机械卡滞或新增道具等对设备负载的影响，请机械协助检查

编码器接线，电机接线松动

供电问题。

故障解决:1.停机后应先检查机械有无卡滞，如果未发现明显卡滞，可按原先运行方向的反方向低速运行一段再前进，如果正常则肯定是卡滞，如果不正常可基本确定运行方向上无卡滞

2、修改变频器运行方式为开环，如果正常，则编码器有问题3.如果仍然不正常检查电机及制动器，一般先检查电机制动器抱闸线是否虚接。

4、检查电源电压和是否缺相。

5、还可以适当降低运行速度。