

襄阳西门子G120变频器代理商

产品名称	襄阳西门子G120变频器代理商
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:变频器代理 西门子:G120变频器代理 西门子:G120XA变频器代理
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

襄阳西门子G120变频器代理商 西门子PLC代理, 西门子变频器代理, 西门子G120代理经销
襄阳西门子G120变频器代理商 西门子PLC代理, 西门子变频器代理, 西门子G120代理经销
襄阳西门子G120变频器代理商 西门子PLC代理, 西门子变频器代理, 西门子G120代理经销

顺序功能图中转换实现的基本规则有哪些

1. 转换实现的条件

在顺序功能图中，步的活动状态的进展是由转换的实现来完成的。转换实现必须同时满足两个条件

1) 该转换所有的前级步都是活动步。

PLC强制I/O状态设置

PLC在强制I/O状态下，打开强制I/O状态设置对话框，强制I/O状态设置对话框。

“强制I/O状态设置”对话框

襄阳西门子G120变频器代理商 西门子PLC代理, 西门子变频器代理, 西门子G120代理经销

襄阳西门子G120变频器代理商 西门子PLC代理, 西门子变频器代理, 西门子G120代理经销

S7-1200 外形及安装

安装第... 可拆卸的端子

可拆卸的端子

注意当PLC的输出与外设相连时，在此操作中接通/断开继电器必须谨慎。

2) 相应的转换条件得到满足，连接时转接的前级步不止一个，转换的实现称为同步实现(见图5-15)

2. 转换实现应完成的操作转换实现时应完成以下两个操作

1) 使所有由有向连线与相应转换符号相连的后续步都变为活动步。