

电动快速卷帘门 豪俊 东阿快速卷帘

产品名称	电动快速卷帘门 豪俊 东阿快速卷帘
公司名称	临朐县凯镁车库门制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县铝型材配件区南邻9号
联系电话	15095161079 15095161079

产品详情

主体框架：为2.5mm冷轧钢板2.0mm不锈钢板及3—5mm工业铝合金可供选择，外部经特殊处理，使用周期大大提高。

布帘：门帘由聚乙烯涂层的涤纶网带与玻璃纤维加固涤纶组成，窗采用PVC透明材料，内部镶有铝条增加其抗风性能。

产品性能：具有不积尘、高稳定性、易清洗、符合CMP要求。

基布颜色：有多种标准色可供选择（如：红色、黄色、蓝色、白色、银灰色和全透明色）。

滑槽：选用高强度冷轧钢板压铸而成。外部有塑脂，内部镶有密封毛刷，噪音低，密封性好。

密封性能：底端安装有弹性的PVC基布或安全气囊，它可与地面有效紧密结合，内部填有缓冲材料提高其耐久性。

动力性能：德国SEW、日本高频电机，220V-380V三相、50HZ，IP55制动电机；功率为0.75KW—1.5KW，承载大负荷S4型，一代减速齿轮，强力刹车器功能一体化（、低噪音）。

生产快速门、快速卷帘门、快速卷门、高速门、高速卷门、高速卷帘门、堆积门、快速堆积门、高速堆积门、提升门、工业提升门、滑升门、工业滑升门、pvc快速门、金属门、撞击门、大型工业门、自动卷帘门、气密门封、液压卸货平台、pvc门帘、欧式卷帘门、透明软板、防尘防静电工程等方面的开发、设计与生产、销售、安装于一体的高新技术企业厂家。公司实力，厂家售后服务周到，本竹品牌质量保障，10年以上快速门研发生产经验，电动快速卷帘门，产品各地，。

快速门电机噪声太大的原因

在快速门快速门电机运转时总是会出现一些问题，这个故障可能是快速门电机剧烈升温，快速卷帘门批发，也可能是快速门电机运作时出现噪音。若其故障为快速门电机噪声过大，那么导致快速门电机噪声太大的原因有三种：

- 1、一种就是球轴承沾污、受损或者是扭曲变形。其解决办法是将损坏的电机矫正好，或者是检查求轴承，必要时可以添加或者是更换润滑脂；
- 2、另一种原因是旋转部件震动。我们只要将震动原因排出即可，同时也要检查快速门电机是否平衡；
- 3、就是散热空气通道中有异物，我们只要将该通道清理干净就可以了。

快速门有很多种类，有PVC快速门、快速门卷帘门、快速堆积门。快速门的作用是通过快速隔离从而达到保护车间空气质量无尘等级的效果，东阿快速卷帘，快速门用途也是比较广泛的，如我们常将其用于电子、食品以及印刷等对环境要求较高的领域。

以上内容就是给大家详细讲解的关于快速门电机噪声太大的原因，相信大家都有进一步的学习和了解了。如果大家还想了解更多资讯，请继续关注我们吧。

电动快速卷帘门-豪俊(在线咨询)-东阿快速卷帘由潍坊豪俊智能家居有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊豪俊智能家居有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为复合门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!