

黄冈人造草坪生产厂家

产品名称	黄冈人造草坪生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:4*25米 材质:PE+PP
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司是一家专业生产各种人造草坪、人造草皮、人工草坪、仿真草坪、足球场人造草坪、幼儿园人造草坪、彩虹人造草坪，绿化景观草坪，跑道人造草坪，门球场人造草坪、休闲草坪，围挡假草坪的厂家。我公司是一家集研发、生产、设计以及施工为一体的专业草坪供应商。我们汇聚和优化了全部的技术资源，使用国际上的设备生产线，一贯坚持“以人为本、绿色环保”的企业理念生产人造草坪，产品已在国内各类足球场、体育场馆、屋顶阳台、多功能操场、运动场、篮球场、网球场、排球场、门球场、幼儿园、墙面、围挡以及其他多种运动及休闲绿化场所得到了广泛应用。并畅销到全国各地。

人造草坪在施工过程中，因为粘和不牢固而翘边或者开缝造成的质量问题是非常严重的。我们发现，有很多的翘边并非是人造草坪的问题，很多是因为粘和不牢固造成的，造成人造草坪粘和不牢固的原因有很多，其中*主要的是在施工过程中粘和的地方没有清理干净，尽管现在的胶水粘和力很强，但是如果处理不干净的话是会严重的影响到胶水的使用寿命的，常见的是施工过程中会有大风刮起，造成清理后的场地有灰尘，以及在涂胶水后因为其他原因造成了其他杂物粘和在了人造草坪的粘和处，稍有的杂质是不会影响到现在的胶水的粘和问题的但是大量的尘土就会让胶水的粘合力降低！

除了这个原因以外，还有在阴雨天气也是会影响到场地施工，尤其是到了人造草坪即将粘贴的时候，胶水遇到水以后是会失去粘和力的，这是常识，所以如果是阴雨天气尽量地避免施工，还有一个情况会造成起边问题，那就是场地地面本身是土质与砂石混合地面，本身地面的材质有颗粒感，没有水泥地面以及沥青地面坚固，所以在以后的使用过程中也会有起边问题，所以地面是否处理的好严重影响了施工的好与坏。

*后，在处理接缝的时候没用用接缝布拼接，刷胶之后不用橡皮锤加压也是造成人造草坪开缝翘边的重要原因。