

佛山AB Kinetix 5700伺服驱动器亮红故障分析及维修

产品名称	佛山AB Kinetix 5700伺服驱动器亮红故障分析及维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:AB 系列:5700
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

佛山AB Kinetix 5700伺服驱动器亮红故障分析及维修

AB 伺服驱动器亮红灯故障维修绿色常亮 驱动器未接通电源。

绿色闪烁 驱动器可运行。无故障或错误红色闪烁 可恢复的主要故障

驱动器已检测到可恢复故障，例如，配置不正确或不一致。待机(驱动器未配置)。红色常亮 严重故障。驱动器检测到不可恢复的故障绿色红色交替闪烁 自检 驱动器执行上电自检。自检完成后，如果驱动器等待下述情况，则绿色/红色闪烁状况持续:处于IntegratedSTo 模式时进行安全配置处于 HardwiredSTO 模式时进行安全输入。

AB伺服驱动器维修可能原因：逻辑电源电路出现故障或交流输入接线错误。如果散热器热跳闸，则可能发生了以下一种或多种情况：机柜温度过高。机柜冷却系统、风扇或交流装置出现故障，可能是由于长期污染。三菱驱动器内的主电路板被碎屑污染。流入伺服驱动器的气流受阻或受限。