

# 鹤山贝加莱伺服驱动器39007故障维修||ACOPOS1090驱动器电机维修

产品名称	鹤山贝加莱伺服驱动器39007故障维修  ACOPOS1090驱动器电机维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:贝加莱ACOPOS 系列:1090
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

鹤山贝加莱伺服驱动器39007故障维修||ACOPOS1090驱动器电机维修

贝加莱驱动器故障代码39007: Endat 编码器 : 报警位-过压Endat encoder: Alarm bit - Overvoltage

Info(USINT): Slot

贝加莱伺服驱动器维修报警 :

64503: 负向加速力矩限定激活Negative direction acceleration torque limiter active

64504: 正向减速力矩限定激活Positive direction deceleration torque limiter active

64505: 负向减速力矩限定激活Negative direction deceleration torque limiter active

64506: 再生电源限定激活 ( 减速到高 ) Regenerativ power limiter active (deceleration to high)

65535: 反应错误Response Error

1012循环网络通讯切断.

1013用于网络通讯的站点不可行.

1014AC112命令接口占用.

2001上载跟踪曲线数据不允许,记录激活.

2002无跟踪曲线数据可上载.

2003跟踪曲线启动不允许:记录激活.

2004跟踪曲线启动不允许:未定义跟踪数据.