

广西科尔摩根伺服驱动器显示故障N256维修电话|KOLLMORGEN驱动器售后电话

产品名称	广西科尔摩根伺服驱动器显示故障N256维修电话 KOLLMORGEN驱动器售后电话
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:KOLLMORGEN科尔摩根 系列:S700
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

广西科尔摩根伺服驱动器显示故障N256维修电话|KOLLMORGEN驱动器售后电话

科尔摩根驱动器故障代码N256: 警告:模拟输入过压模拟输入值超过AIN.OVWTHRESH水平。

检查模拟输入信号或更改 AIN.OVWTHRESH 值

科尔摩根驱动器故障代码E10是：“电机过热保护”

。这种故障是由于电机超载或电机内部故障导致的。当电机过热时，驱动器将自动停止工作，并显示E10故障代码。此时需要检查电机是否过载或故障，并及时采取措施。解决科尔摩根驱动器故障代码E10的步骤是：1.先停止使用驱动器，并断开电源。2.检查电机是否过载，如电机负载过大，可以降低负载或更换功率更大的电机。3.检查电机是否存在内部故障，例如电机绕组断路、电机轴承损坏等。如有故障需要及时更换或修理。4.检查驱动器是否存在散热不良的问题，例如风扇是否正常工作、散热器是否清洁等，并及时处理。5.重新启动驱动器，并检查是否正常工作。如果问题仍存在，需要联系科尔摩根的售后服务部门进行维修或更换