

# 屯昌ABB伺服控制器报警故障2229维修技巧|海南ABB机器人伺服控制器维修点

产品名称	屯昌ABB伺服控制器报警故障2229维修技巧 海南ABB机器人伺服控制器维修点
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:ABB 系列:6RA80
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 屯昌ABB伺服控制器报警故障2229维修技巧|海南ABB机器人伺服控制器维修点

ABB驱动器故障代码2229：Unexpected Task2229意外任务This occurs when an attempt is made to declare a task at anywhere other than the outer scope.当尝试在外部作用域以外的任何地方声明任务时，就会发生这种情况。

2230 Expected End TaskThis occurs when a task declaration is terminated with something other than End Task.2231 Unexpected Event当任务声明终止于End Task.2231以外的意外事件时，就会发生这种情况。 This occurs when an attempt is made to declare an event at anywhere other than the outer scope.2232 Expected End Event当尝试在外部作用域以外的任何地方声明事件时，就会发生这种情况。

This occurs when an event declaration is terminated with something other than End Bvent.当事件声明以End BVENT以外的内容终止时，就会发生这种情况。