曲靖师宗县幼儿园房屋检测第三方中心

产品名称	曲靖师宗县幼儿园房屋检测第三方中心
公司名称	浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司
价格	2.60/平方米
规格参数	云南固泰检测:房屋安全检测 云南昆明:厂房检测 工程检测:抗震检测
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马 街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3 幢16层
联系电话	0871-65610611 18313982035

产品详情

曲靖师宗县幼儿园房屋检测第三方中心

房屋安全检测报告、酒店宾馆房屋检测报告、学校幼儿园房屋检测报告、厂房检测报告、

承载力检测报告、户外牌检测报告等,欢迎来电免费咨询!

我公司是从事于构建筑物的房屋质量检测及安全性、学校抗震、厂房安全检测、钢结构检测、道路、桥梁、交通建设工程检测、古建筑检测、危房鉴定、室内环检检测咨询等服务,为客户出具有关部门要求的检测报告。厂房改造可能涉及到厂房的加固、厂房的加建和使用功能改变等诸多原因,需要进行厂房的各项检测,里面包括厂房完损检测、厂房安全性检测、厂房的结构和使用功能改变检测和厂房的抗震检测等,是一个较为复杂和体系严谨的科学检测过程。

对于厂房或者其他既有工程经使用多年时,存在以下情况时,需进行厂房安全性检测。

- 1)达到设计使用年限拟继续使用;2)用途改变或使用需求增加;3)使用环境改变;
- 4) 遭受灾害或者事故;5) 存在较严重的质量缺陷;
- 6)出现影响结构安全性、舒适性或者耐久性的材料性能劣化、构件损伤或其他不利状态;
- 7) 未达到设计使用年限,需要了解结构现状;8)对可靠性有疑。

曲靖师宗县幼儿园房屋检测第三方中心

厂房结构安全性和加固处理建议:通过对房屋结构现场调查、检测及结构验算分析,可得如下结论和建议: 1)根据现场量测,该房屋现状良好,主要结构和构件尺寸与原设计基本相符,截面尺寸偏差在现行规范允许的范围内,施工质量较好。 2)根据混凝土回弹和钻芯取样的检测结果,认为结构中的混凝土材料实际强度基本达到原设计强度的要求,但混凝土的碳化深度较深。 3)结构动力测试结果表明,厂房虽已投入使用20多年,但实测频率值大于经验公式取值,表明测试结果正常,从结构动力学角度认为结构质量状况保持良好。4)对原结构竣工图纸的检查表明,该厂房结构的构造措施基本能够满足现行规范的要求。 5)建议设置沉降观测点,以满足沉降观测的要求。 在以后的使用过程中应注意对沉降的监测,以便及时发现安全隐患,确保结构安全使用。

6)由于混凝土的碳化深度较大,建议对外露的混凝土构件进行粉刷,防止碳化深度继续增加。 云南固泰工程 质量检测单位是从事于构建筑物的房屋质量检测及安全性、学校抗震、厂房安全检测、钢结构检测、道 路、桥梁、交通建设工程检测、古建筑检测、危房鉴定、室内环检检测咨询等服务。 当今社会房子质量事故不断上演,房屋质量事故时有耳闻,让人不寒而栗。如果房屋业主怀疑自家房屋 有危险,首先要学会自查。 通常房屋的梁和柱,房屋的墙面和楼板等构件出现严重的裂缝,房屋的地基

下沉和房屋明显倾斜等都是房屋出现安全隐患的征兆。