

哪有海泰克触摸屏维修

产品名称	哪有海泰克触摸屏维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

海泰克触摸屏维修常见型号和类型 PWS5610S系列 PWS5610S-S、 PWS5610T-S

海泰克触摸屏维修PWS6000系列 PWS6300S-S、 PWS500S、 PWS6310S-S、

PWS6400S-S PWS6500S-S、 PWS700T、 PWS6560S-S、 PWS700X PWS5600S-S、

PWS6600S-S、 PWS5600T-S、 PWS6600C-S/C-P PWS6600S-N、 PWS6600C-S、

PWS1711/1760-CTN、 PWS6600C-P PWS6600S-S、 PWS1711/1760-STN、

PWS6600S-P、 PWS1760-STNR PWS1760-CTNR、 PWS6600C-N、 PWS6600T-S、

PWS6600T-P PWS6600T-N、 PWS6620S-P、 PWS6620S-N、 PWS6620T-P PWS6620T-N、

PWS6700T-P、 PWS6700T-N、 PWS6800C-P PWS6800C-N、 PWS6A00F-P、

PWS3261-FSTN、 PWS6A00T-P PWS3261-TFT、 PWS6A00T-N

海泰克触摸屏维修常见故障及处理方法

(1) 故障一：触摸偏差

现象1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1：重新校正位置。

现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

原因2：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。

解决2：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

(2) 故障二：触摸无反应

现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：

表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；

触摸屏发生故障；

触摸屏控制卡发生故障；

4触摸屏信号线发生故障

计算机主机的串口发生故障；

计算机的操作系统发生故障；

触摸屏驱动程序安装错误。

解决：

观察触摸屏信号指示灯，该灯在正常情况下为有规律的闪烁，大约为每秒钟闪烁一次，当触摸屏幕时，信号灯为常亮，停止触摸后，信号灯恢复闪烁。

如果信号灯在没有触摸时，仍然处于常亮状态，首先检查触摸屏是否需要清洁；其次检查硬件所连接的串口号与软件所设置的串口号是否相符，计算机主机的串口是否正常工作。