

煤业/石油天然气大型制氮机维修整改

产品名称	煤业/石油天然气大型制氮机维修整改
公司名称	苏州沃拓机械科技有限公司
价格	58000.00/件
规格参数	沃拓:300 fd-49N:99.99 苏州:2000
公司地址	苏州相城区望亭镇
联系电话	0512-66166417 15298895023

产品详情

碳分子筛是制氮机的核心部件，因为制氮机设计及降低成本等问题造成新购置的制氮机投产不久就会发生碳分子筛下沉和粉化现象，发生这种情况需要及时找准问题部位，对症下药才能根治，如果误判问题原因，直接添加碳分子筛，不仅解决不了问题，而且还浪费资金，影响生产。

碳分子筛粉化体现的就是制氮机供气站里外到处黑乎乎的，设备周围有很多碳分子粉末

制氮机纯度不达标（在P860氮气分析仪准确的情况下）

制氮机消音器出口也会出现大量喷灰

制氮机连接消音器的两只气动角座阀阀芯磨损。

制氮机为什么会粉化，碳分子筛为什么会粉化，制氮机粉化的罪魁祸首是什么、碳分子粉化原因又是什么？

碳分子粉化的唯一原因就是进入制氮机吸附塔内装载的碳分子筛松动，经过压缩空气来回冲刷摩擦，碳分子粉

山西煤矿制氮机维修，陕西煤业制氮机维修，延安天然气制氮机维修 甘肃制氮机维修

太原制氮机维修 淮安化工制氮机维修 山东铝业制氮机维修 杭州粉末冶金制氮机维修

浙江铜业制氮机维修

涟水二极管制氮机维修