

# 江门AB 伺服驱动器Kinetix 5700报警NODE FLT 03维修故障

产品名称	江门AB 伺服驱动器Kinetix 5700报警NODE FLT 03维修故障
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:AB 系列:5700
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 江门AB 伺服驱动器Kinetix 5700报警NODE FLT 03维修故障

AB 伺服驱动器故障代码NODE FLT 03 :

NODE FLT 03 – HARDWARE 02 硬件故障 - DSL 无法建立与编码器间的通信。 DSL 反馈接线不正确（请对照接线图检查）DSL 反馈接线存在短路或开路情况 DSL 反馈电缆存在缺陷

Kinetix VP 电机反馈设备存在缺陷 循环上电。

E19超过位置误差界限。

E20电动机编码器状态错误。

E21与智能编码器的通讯未建立。

E30与智能编码器的通讯未建立。

E34检测到转换器的接地电流过大。

E35转换器预充电失败。

E36转换器热开关脱扣。