

江门ABB伺服驱动器MFE180-04AN-031A-4通电报警30013故障维修

产品名称	江门ABB伺服驱动器MFE180-04AN-031A-4通电报警30013故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	150.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:ABB 系列:MFE180
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

江门ABB伺服驱动器MFE180-04AN-031A-4通电报警30013故障维修

ABB驱动器故障代码30013 : Communication has been lost to the Fieldbus Option
(_ecFIBLDBUS_OPTION_COMMUNICATION_LOST)

30013通信已丢失到现场总线选项(_EcFIBLDBUS_OPTION_CONICATION_Lost) Communication between the MotiFlex e100 and the fieldbus option has been lost for some reason, e.g. due to a watchdog time-out. An auto reset of the feldbus option will be attempted, but only if the option was previously in a working state. If the error was generated during configuration and setup of the fieldbus option, then auto reset will not take place and so the user may need to issue a manual reset using BUSRESET.MotiFlex e 100

与现场总线选项之间的通信由于某些原因而丢失，例如由于看门狗超时。将尝试自动重置feldbus选项，但前提是该选项以前处于工作状态。如果ERNOR是在现场总线选项的混合和设置过程中生成的，那么自动重置将不会发生，因此用户可能需要使用BUSRESET发出手动重置。

AL001 过电流 主回路电流值超越电机瞬间大电流值1.5倍时动作AL002 过电压
主回路电压值高于规格值时动作AL003 低电压 主回路电压值低于规格电压时动作AL004
电机匹配异常 驱动器所对应的电机不对

AL005 回生异常 回生控制作动异常时动作AL006 过负荷
电机及驱动器过负荷时动作AL007 过速度 电机控制速度超过正常速度过大时动作

