

# 江门力士乐伺服驱动器显示F895 4kHz信号错误故障维修方案

产品名称	江门力士乐伺服驱动器显示F895 4kHz信号错误故障维修方案
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:RAC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2 号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 江门力士乐伺服驱动器显示F895 4 kHz信号错误故障维修方案

力士乐驱动器故障代码F895 4 kHz : Signal Error 4 kHz信号错误。在车间这种特殊的工作环境下，我们有时会得到啮齿动物损坏的力士乐驱动器进行维修。而且，造成损坏的不仅是啃咬，还包括它们吃掉你的电线后发生的事情（是的，那！糟糕！）。

力士乐伺服驱动器维修诊断指南一：

Description:

The 4kHz signal is synchronized with the software processing for creation

of the resolver signal. This error message is created when

synchronization occurs improperly.

4kHz信号与用于创建的软件处理同步旋转变压器信号的。此错误消息是在以下情况下创建的同步发生不正确。

Cause:

1. The synchronization of the resolver controller voltage is invalid

in regards to the software.

2. The error can be produced through an electrical discharge.

1.分解器控制器电压同步无效关于软件。

2.该误差可通过放电产生。

Remedy:补救措施：

For 1. Exchange drive controller and return for testing.

For 2. Power down and then on. If this in not successful; exchange drive controller.