

# 鹤山艾默生伺服驱动器输出过流故障维修|台山维修艾默生伺服控制器

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 鹤山艾默生伺服驱动器输出过流故障维修 台山维修艾默生伺服控制器  |
| 公司名称 | 佛山市捷德宝科技有限公司                     |
| 价格   | 300.00/台                         |
| 规格参数 | 用途:伺服工控系统<br>品牌:艾默生CT<br>系列:M701 |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)   |
| 联系电话 | 13169959558 13169959558          |

## 产品详情

### 鹤山艾默生伺服驱动器输出过流故障维修|台山维修艾默生伺服控制器

1、瞬时输出过流该故障被识别为跳闸 3，并且“OI ac”将显示在艾默生驱动器的键盘上。当艾默生驱动器的输出电流超过 VM\_DRIVE\_CURRENT[MAX] 时，此故障将跳闸。该故障会在艾默生驱动器复位之前触发 10 秒的强制延迟。在瞬时输出过流故障中，存在两个子跳闸标识：

如果你的伺服驱动器遇到故障时，应当记录下伺服驱动器上显示的报警代码和故障现象，这有助于更好的检测判断与维修伺服器。

对于周边地区，可以选择寄送与上门取设备

对于较远地区，同样可以选择寄送到公司，维修是需要经过的检测，检测设备齐全。

台达伺服驱动器故障代码：

AL001，AL002，AL003，AL004，AL005，AL006，AL007，AL008，AL009，AL010，AL011，AL012，AL01

3 , AL014 , AL015 , AL016 , AL017 , AL018 , AL019 , AL020 , AL021 , AL022 , AL023 , AL024 , AL025 , AL026 , AL027 , AL028 , AL029 , AL030。