

6SE7023-4EC61（西门子变频器售后修理销售）质保一年

产品名称	6SE7023-4EC61（西门子变频器售后修理销售） 质保一年
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子逆变器维修销售 产地:西门子控制器销售修理
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

6SE7023-4EC61（西门子变频器售后修理销售）质保一年

您的选择您的支持是我大的动力！——致我亲爱的客户（好朋友）

产品简述：维修后质保半年，半年因修复后产品质量问题 免费维修产品不收取任何费用，全新设备出售
后质保一年，有问题无理由退换，信誉一，客户至上是公司成立之初所确立的宗旨，在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。

如果是变频器硬件故障，可分为控制系统故障和变频器硬件功率元件故障

控制系统故障有控制板自身的损坏，故障率较高的有逆变柜内的中央控制板CUVC板，整流的主控制板C
UR板等，此类故障可以通过观察表面形态是否异常的方法进行初步判断，并可以通过替换法进行维修。

功率元件损坏如逆变柜内的IGBT损坏等。可以通过万用表IGBT进行初步检查，也可用替换法进行维修，
所以在工作过程中，一定要注意对重要的元器件进行备料。

四：故障现象1：整流柜PMU上显示F015

故障分析及处理：

由于天气潮湿，先用转盘电机进行了加热，故障没有排除，整流柜PMU上显示F015，扭矩限制可能过小，
调高扭矩限制手轮，故障仍然存在。修改变频器参数以取消扭矩限制，变频器可正常运行。后拆下扭
矩限制手轮，测量其电阻，发现手轮的中间部分电阻已经损坏，但两头仍然可用，所以在低限制和高限
制情况下都可正常运转，更换手轮后，变频器正常使用。

故障现象2：变频器启动时逆变柜PMU上显示EEEE，无法启动

变频器上电后正常，启动时逆变柜PMU上显示EEEE，然后出现乱码，待停止启动操作后，逆变柜PMU上显示F082，PLC系统报警。

故障分析及处理：

由于后逆变柜PMU上显示F082，PLC系统报警，首先考虑外部PLC系统问题，检查紫色通讯线，发现正常。

故障现象3：变频器逆变柜PMU上显示F082

变频器经常停机，逆变柜PMU上显示F082通讯故障

故障分析及处理：

首先检查紫色通讯线，通讯线完好，将其与动力电缆隔离，故障仍然存在。

西门子6SE70系列变频器受周围环境温度，湿度和粉尘等的影响很大，容易导致故障，尤其是湿度。由于夏季雨水较多，所以在配电房内一定要安装大功率除湿机，尤其每此重新上电之前，房内湿度好控制在40度以下。平常工作中做好日常维护，加强管理，降低故障率。希望给大家总结的经验与方法，对您使用过程中有所帮助。