

纸浆机造纸厂倍福伺服驱动器上电报警D101故障维修|海南倍福伺服驱动器维修

产品名称	纸浆机造纸厂倍福伺服驱动器上电报警D101故障维修 海南倍福伺服驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:倍福 系列:AX5118
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

纸浆机造纸厂倍福伺服驱动器上电报警D101故障维修|海南倍福伺服驱动器维修

倍福驱动器故障代码D101：Hardware enable not active.D 101，硬件启用不活动。Hardware enable not active.硬件启用不活动。Diagnostic Code (Hex.)诊断代码(十六进制)Diagnostic Code(Dez.)诊断代码(Dez.)Information / Warning信息/警告Standard Reaction

标准反应|Information: No reset required.信息：不需要重置。

故障描述:一些相关的编码器故障报警

对策：力士乐伺服驱动器维修故障黄工，慧博时代科技公司

4、故障报警代C0201

故障描述:无效的参数，当切换到操作模式 P4 时，内部的参数被检测，有参数超出它定义的范围时就出现该报警。

对策：

(1) 查看 参数，该参数包含所有的无效参数，再更改无效参数

版固化软件)

有参数超出它定义的范围时