

## YUKEN减压阀RCG-03-B-22 油研单向减压阀

产品名称	YUKEN减压阀RCG-03-B-22 油研单向减压阀
公司名称	苏州康诺嘉机电有限公司
价格	796.00/台
规格参数	YUKEN:减压阀
公司地址	苏州市相城区人民路
联系电话	15312177221 18962196356

### 产品详情

YUKEN减压阀RCG-03-B-22 油研单向减压阀 YUKEN减压阀RCG-03-B-22 油研单向减压阀

液压泵输出流量不足或不输出油液

吸入量不足。原因是吸油管路上的阻力过大或补油量不足。如泵的转速过大，油箱中液面过低，进油管漏气，滤油器堵塞等。

(泄漏量过大。原因是泵的间隙过大，密封不良造成。如配油盘被金属碎片、铁屑等划伤，端面漏油；变量机构中的单向阀密封面配合不好，泵体和配油盘的支承面有砂眼或研痕等。可以通过检查泵体内液压油中混杂的异物判别泵被损坏的部位。

倾斜盘倾角太小，泵的排量少，这需要调节变量活塞，增加斜盘倾角。

中位时排油量不为零