

德州siemens西门子S120伺服驱动器报F01630故障维修|西门子驱动器制动控制出错故障维修

产品名称	德州siemens西门子S120伺服驱动器报F01630故障维修 西门子驱动器制动控制出错故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:西门子SIEMENS 系列:S120
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

德州siemens西门子S120伺服驱动器报F01630故障维修|西门子驱动器制动控制出错故障维修

西门子驱动器故障代码F01630: 制动控制出错

信号重要性: %1

驱动体: VECTOR_G130/G150

反应: OFF2

应答: 立即(上电)

原因: 控制单元(CU)上驱动集成的“Safety Integrated”功能在制动控制中发现一个错误,并触发STOP A。

故障值(r0949,十进制):

故障值 = 10, 11时:

“ 打开制动 ” 过程出错。

- 参数 p1278 的设置错误。

- 没有连接制动或者电缆断开（ 请检查当 $p1278 = 1$ 和 $p9602/p9802 = 0$ (SBC 关闭) 时，制动是否打开)。

- 制动电缆已接地。

故障值 =20 时：

“ 制动已打开 ” 的状态出错。

- 制动绕组中出现短路。

故障值 = 30 , 31 时：

“ 闭合制动 ” 过程出错。

- 制动绕组中出现短路。

故障值 =40 时：

“ 制动已闭合 ” 的状态出错。