

酷马A1000变频器维修过电压OL故障

产品名称	酷马A1000变频器维修过电压OL故障
公司名称	惠州市都能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺大道263号华裕居1单元10层06号房
联系电话	07522037946 13528089600

产品详情

酷马A1000变频器维修过电压OL故障

酷马A1000变频器显示OL故障代码，过电压故障时是指变频器的输出电流超过变频器额定电流而引起的故障。当变频器检测到输出超过可承受的电流耐量150%的变频器额定电流，持续时间超过60秒。变频器就会发出过电压报警信息。酷马A1000变频器维修过电压OL故障原因：一般导致变频器出现过电压故障的原因有：变频器输入电源的电网质量不好，存在瞬时高电压的情况导致变频器内部的直流母线电压过高，二是变频器减速时间太短，电机因为惯性的作用处于发电状态。酷马A1000变频器维修过电压OL故障过程：变频器维修过电压是比较容易的，只要检查出变频器故障的原因。检查变频器电机是否有负载过重，变频器内部的转矩提升设定值设置是否合适，酷马变频器的电子热动电驿功能设定是否合适。经过全面的检测发现变频器维修过电压故障的原因是因为变频器的减速时间设定太短导致电机处于发电状态引起的，将变频器内的转矩提升参数进行重新设定，酷马变频器恢复正常工作。在日常生产工作中一定要根据电机的情况对变频器加减速进行设置。

惠州变频器维修 惠州触摸屏维修 惠州电源维修 惠州plc维修 惠州伺服驱动器维修 惠州控制器维修
惠州功能模块维修 惠州信号模块维修 惠州工控机维修 惠州断路器维修 惠州机器人控制器维修
惠州电路板维修 惠州IO板卡维修 惠州智能设备维修 惠州服务器维修 惠州交通设备维修
惠州医疗设备维修 惠州酒店设备维修 惠州健身设备维修 惠州物业设备维修 惠州工业设备维修
惠州工厂设备维修 惠州印刷设备维修 惠州印染设备维修 惠州自来水厂设备维修