

阳江AB伺服驱动器5500报警S18故障维修分析

产品名称	阳江AB伺服驱动器5500报警S18故障维修分析
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:AB 系列:5500
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

阳江AB伺服驱动器5500报警S18故障维修分析

AB伺服驱动器维修报警代码FLT S18 :

CONV OVERTEMP FL

=伺服器整流电路过温 E04 电动机热开关脱扣。 E05 智能电源模块 (IPM)的自保护启动。 E06

轴在正/负方向运动超过物理行程范围。 E07 AB伺服放大器反馈接线开路、短路或缺失。 E09 随着三相电的出现，直流总线电压低于下限值。 E10 直流总线电压超过上限值。 E11 Hall反馈输入状态不正确。 E16 AB伺服控制器轴位置超过软件设定的大值。

AL011 编码器异常 编码器产生脉冲信号异常时动作AL012 校正异常
执行电气校正时校正值超越允许值时动作AL013 紧急停止 紧急按钮按下时动作AL014
反向极限异常 逆向极限开关被按下时动作AL015 正向极限异常
正向极限开关被按下时动作

AL016 IGBT 过热 IGBT 温度过高时动作AL017 参数存储器异常 存储器 (EE-
PROM) 存取异常时动作AL018 检出器输出异常 检出器输出高于额定输出频率