

SEW赛威MDX60B伺服驱动器工作中显示08故障维修

产品名称	SEW赛威MDX60B伺服驱动器工作中显示08故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:SEW赛威 系列:MDX60B
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

SEW赛威MDX60B伺服驱动器工作中显示08故障维修

SEW赛威MDX60B伺服驱动器维修n速度监控故障原因及措施 在SEW MDX60B伺服驱动器的工作中显示08故障代码，表示SEW伺服驱动器出现n速度监控故障。此种伺服器维修故障发生时伺服驱动器发出相应的故障代码，伺服器立即停止工作。导致SEW MDX60B伺服驱动器出现n速度监控故障的原因为： 伺服系统的转速控制器及电流控制器（在无编码器的VFC运行方式下）在出现机械过载或者电源或电机的相位故障时被设定在极限中工作。 伺服电机的编码器连接线错误或者旋转方向出现错误。

伺服驱动器内部的力矩控制时nmax参数被设置为超限了。当SEW MDX60B伺服驱动器维修n速度监控故障的解决措施可以采取以下几种方法：

减小伺服驱动器的载荷的方法解决此种故障。 通过增加伺服驱动器的减速时间（P501及P503）参数的设置进行故障解决。 检查伺服电机编码器的连接线是否正确，伺服系统维修时可以采用双对交换的形式，检查伺服电机编码器连接线的正确性。采用交换伺服电机的编码器的方式来也可以检测伺服电机供电系统是否正常。