

## SEW赛威MDX60B伺服驱动器N速度监控故障维修

产品名称	SEW赛威MDX60B伺服驱动器N速度监控故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:SEW赛威 系列:MHMD
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### SEW赛威MDX60B伺服驱动器N速度监控故障维修

在SEW MDX60B伺服驱动器的工作中显示08故障代码，表示SEW伺服驱动器出现n速度监控故障。此种伺服器维修故障发生时伺服驱动器发出相应的故障代码，伺服器立即停止工作。导致SEW MDX60B伺服驱动器出现n速度监控故障的原因为： 伺服系统的转速控制器及电流控制器（在无编码器的VFC运行方式下）在出现机械过载或者电源或电机的相位故障时被设定在极限中工作。 伺服电机的编码器连接线错误或者旋转方向出现错误。 伺服驱动器内部的力矩控制时nmax参数被设置为超限了。当SEW MDX60B伺服驱动器维修n速度监控故障的解决措施可以采取以下几种方法： 减小伺服驱动器的载荷的方法解决此种故障。 通过增加伺服驱动器的减速时间（P501及P503）参数的设置进行故障解决。