

鲍米勒BM5544伺服驱动器故障OC1主器件保护维修

产品名称	鲍米勒BM5544伺服驱动器故障OC1主器件保护维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BM5544
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

鲍米勒BM5544伺服驱动器故障OC1主器件保护维修

鲍米勒伺服驱动器维修必看：

OC1：主器件保护

引起故障可能的原因：电机配线短路，电机损坏，变频器主器件损坏

故障诊断和应采取的措施：

1.检查配线

2.检查电机

3.寻求技术支持

LU：欠压保护

引起故障可能的原因：

1:三相输入电源缺相

2:变频器内部故障

故障诊断和应采取的措施：

1:检查三相输入电源

2:寻求技术支持

图木舒克维修鲍米勒伺服驱动器：

指令诊断信息 B、C 和D：

F401 双MST 故障关机

F402 双MDT 故障关机

F403 通信阶段关机

F404 阶段前进过程中出现错误

F405 阶段后退过程中出现错误

F406 无就绪信号阶段切换

F407 主通信初始化过程中的错误

F411 双SST 故障关机

F434 紧急停机

F629 超过正行程极限

F630 超过负行程极限

F634 紧急停机.

F643 探测出正行程极位开关