

鲍米勒BM5544伺服驱动器P0203通讯故障维修

产品名称	鲍米勒BM5544伺服驱动器P0203通讯故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BM5544
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

鲍米勒BM5544伺服驱动器P0203通讯故障维修

鲍米勒伺服驱动器报警维修:故障解析：

P0203通讯故障：

32 =超时协议

33 =协议结构

34 =错误的模块类型

35 =电报中的数据太多

36 =电报中的数据不足

37 =操作数无效

38 =无效的内存类型

39 =无效的操作数地址

40 = 小于小值ad的值

41 = 值大于大值

42 = 参数被写保护

43 = 此操作状态下的参数不可写

44 = 参数值无效

45 = 通信错误WinBASS控制器

46-47 = 保留

贝加莱驱动器环境变量很多，例如温度，污垢，碎屑和水分。这些是导致PCB故障的常见原因，但也存在其他变量，例如意外影响跌落，压碎等，电源过载，电涌，雷击，电气火灾和水浸。尽管这些问题是造成印刷电路板故障的常见原因，但即使是质量非常好的电路板也无法完全承受得起所有的这些变量。随着时间的流逝，灰尘和碎屑之类的因素会降解并腐蚀电路板，从而缩短伺服驱动器的使用寿命。非常恶劣的天气因素也会使贝加莱驱动器的电路板性能下降。