

力士乐KSD伺服驱动器C2602故障维修|江门力士乐驱动器维修

产品名称	力士乐KSD伺服驱动器C2602故障维修 江门力士乐驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:KSD1
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

力士乐KSD伺服驱动器C2602故障维修|江门力士乐驱动器维修

力士乐驱动器故障代码C2602：

在 MMC 上存取时出错

02VRS 中包括：MPB MPD MPH

03VRS 中包括：MPB MPD MPH

04VRS 中包括：MPB MPD MPH

供电单元支持：--

执行 P-0-4092，C2600 将 IDN 从内存复制到可选存储器中的指令时，将

检查功能性 MMC（多媒体卡）是否可用。

原因：

MMC 没有插入（或者没有完全插入）相对应的 MMC 插槽中

MMC 没有格式化或者没有被正确格式化

在 MMC 的“参数”文件夹中至少缺少一个必要文件

MMC 损坏

控制部件中的 MMC 插槽损坏

解决方法：

将 MMC 插入控制器中。然后重新执行 P-0-4092，C2600 将 IDN 从内存复制到可选存储器中的指令。

格式化 MMC 或者与客户服务部门联系。然后重新执行 P-0-4092，C2600 将 IDN 从内存复制到可选存储器中的指令。

在 MMC 的“参数”文件夹中检查是否存在结尾为“...#1.pbf”或者“...#1.rbf”的文件。对于双轴设备，还必须包含结尾为“...#2.pbf”或者“...#2.rbf”的文件！重复出现同样的诊断信息时：更换 MMC