小榄力士乐RAC伺服驱动器C4001报警灯闪维修|中山力士乐驱动器维修

产品名称	小榄力士乐RAC伺服驱动器C4001报警灯闪维修 中山力士乐驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:RAC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2 号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

小榄力士乐RAC伺服驱动器C4001报警灯闪维修|中山力士乐驱动器维修

力士乐驱动器C4001故障含义:安全基准定位出错

20、故障报警代F8102

故障描述:驱动器硬件和 Firmware 不匹配,检 HCS 功率单元故 查 Firmware 版本

,障,给予更换。

对策:力十乐驱动器维修可加我QQ咨询

21、故障报警代F8078

故障描述:速度环报警

对策:

(1) 电机动力线相序接反;

- (2)速度环参数优化;
- (3)由于用户自行拆装电机的编码器(对同步电机),送力士乐校整;
- (4) 电机编码器坏,送修更换编码器;
- (5)外部机械过重或卡死;

26、故障报警代显示 "LOADER"

故障描述:FIRMWARE 错误

对策:需要重新烧制或更换,类似于 DKC 显示".."

" LOADER "

REXROTH力士乐伺服驱动器维修服务内容:1,免费检查并且核维修价格,经用户认可再进行维修;24小时接修服务,快速反应测试,维修企业化运作,给客户提供持续的保障;速度快、价格优、质量保证,捷德宝科技公司力士乐驱动器维修备件充足、交货迅速,所有产品都上电带负载试验。