

# 小榄力士乐RAC伺服驱动器C4001报警灯闪维修|中山力士乐驱动器维修

产品名称	小榄力士乐RAC伺服驱动器C4001报警灯闪维修 中山力士乐驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:RAC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

小榄力士乐RAC伺服驱动器C4001报警灯闪维修|中山力士乐驱动器维修

力士乐驱动器C4001故障含义：安全基准定位出错

### 20、故障报警代F8102

故障描述：驱动器硬件和 Firmware 不匹配，检 HCS 功率单元故 查 Firmware 版本，障，给予更换。

对策：力士乐驱动器维修可加我QQ咨询

### 21、故障报警代F8078

故障描述：速度环报警

对策：

(1) 电机动力线相序接反；

(2) 速度环参数优化；

(3) 由于用户自行拆装电机的编码器（对同步电机），送力士乐校整；

(4) 电机编码器坏，送修更换编码器；

(5) 外部机械过重或卡死；

## 26、故障报警代显示“LOADER”

故障描述：FIRMWARE 错误

对策：需要重新烧制或更换，类似于DKC显示“..”

“LOADER”

REXROTH力士乐伺服驱动器维修服务内容：1，免费检查并且核维修价格，经用户认可再进行维修；24小时接修服务，快速反应测试，维修企业化运作，给客户持续不断的保障；速度快、价格优、质量保证，捷德宝科技公司力士乐驱动器维修备件充足、交货迅速，所有产品都上电带负载试验。