

齿轮失效分析，不锈钢sus304的盐雾测试

产品名称	齿轮失效分析，不锈钢sus304的盐雾测试
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

齿轮失效分析，不锈钢sus304的盐雾测试

现象：表面局部或全部生锈，呈滚动体齿距状生锈

原因：

- 1) 保管状态不良
- 2) 包装不当
- 3) 防锈剂不足
- 4) 水分、酸溶液等侵入
- 5) 直接用手拿轴承

措施：

- 1) 防止保管中生锈
- 2) 强化密封性能
- 3) 定期检查润滑油
- 4) 注意轴承使用

7、磨蚀

现象：配合面产生红锈色磨损粉粒

原因：

1) 过盈量不够

2) 轴承摇动用小

3) 润滑不足（或处于无润滑状态）

4) 非稳定性负荷

5) 运输中振动

措施：

1) 检查过盈及润滑剂涂布状态

2) 运输时内外圈分开包装，不可分开时则施加预压

3) 重新选择润滑剂

4) 重新选择轴承