

# ASTMA333GR6无缝钢管711\*50

产品名称	ASTMA333GR6无缝钢管711*50
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	产品规格:高强度方管 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

## 产品详情

山东海鼎钢管有限公司常年销售宝钢、成钢、天钢、包钢、鞍钢、西钢、冶钢、安钢、衡钢、常钢等钢厂及美国、德国、日本、俄罗斯等进口生产的结构管GB8162-2008，不锈钢管，流体管GB8163-2008、低中压锅炉管GB3087-2008、高压锅炉管GB5310-2008、化肥专用管GB6479-2000、石油裂化管GB9948-2006、液压支柱专用管GB/T17396-98、地质钻探用管YB235-70、汽车半轴套管YB/T5035-96等各种标准的无缝钢管。不锈钢管材质有：439.409.436.310S.1Cr18Ni9Ti.0Cr18Ni9Ti.00Cr17Ni14Mo2.无缝管，合金管材质10#、20#、35#、45#、16-50Mn、27SiMn、40Cr、12-42CrMo、45Mn2、15CrMo、15CrMoG、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、P11、P12、P22、P91、WB36、30CrMo、42CrMo、35CrMo、38CrMoAl、DZ40-70、Cr5Mo及油田专用接箍料J55(37Mn5)、N80(36Mn2V、42MnMo7)等多个品种供您选择。

### ASTMA333GR6无缝钢管711\*50

从热处理生产角度看，为了获得细小的奥氏体晶粒，宜选用本质细晶粒钢。这样，其晶粒长大倾向小，淬火温度范围宽，生产上容易掌握。、碳氮共渗时出现的黑色是什么？如何避免？黑色是指碳氮共渗表层中出现的黑点，黑带和黑网。为了防止黑色住址的出现，渗层中氮含量不宜过高，一般超过Wn.5%就易出现点状黑色，渗层中氮含量也不宜过低，否则易形成拖氏体网。因此氮的加入量要适中，氨气量过高，炉气露点降低，均会促使黑色的出现。初轧坯的特点初轧坯时以钢锭为原料，经均热，开坯轧制而成的。初轧坯具有规格范围广，钢种多的特点。钢锭经过压缩比为2 - 3，轧成的初轧坯压缩比大，从而改善了。但轧制不能消除钢锭表面缺陷，也不能消除偏析，缩孔等内部缺陷。初轧坯的表面质量及内在质量主要取决与钢锭的原始状况。初轧坯在生产中发生烧损并要切头，切尾，因此初轧坯金属收得率比连铸坯低1%左右。连铸坯的特点连铸坯是用钢水直接浇注拉矫而成的。