

KUKA库卡KSP600/20-ESC伺服驱动器报警ERROR 118维修

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | KUKA库卡KSP600/20-ESC伺服驱动器报警ERROR 118维修 |
| 公司名称 | 佛山市捷德宝科技有限公司 |
| 价格 | 300.00/台 |
| 规格参数 | 用途:伺服工控系统 品牌:库卡KUKA 系列:KSP600 |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报) |
| 联系电话 | 13169959558 13169959558 |

产品详情

KUKA库卡KSP600/20-ESC伺服驱动器报警ERROR 118维修

KUKA库卡伺服驱动器报警维修ERROR 118散热器温度过高

ERROR 26107库卡KSP中间回路电压过高(轴) ERROR 26108库卡KSP中间回路电压过低(轴)
ERROR 26109库卡KSP逻辑电路电源电压过高(轴) ERROR 26110库卡KSP逻辑电路电源电压过低(轴)
ERROR 26111库卡KSP设备温度过高(轴) ERROR 26122库卡KSP制动电阻出错(轴)

00091 Motion Manager 请求传感器(传感器名称)时失败00092

传感器(传感器索引)不能连接非循环接口00093

传感器(传感器识别号)的测量通道(测量通道识别号)未配置00095 未找到

\$CONTROL_PARAMETER=#(\$CONTROL_PARAMETER的值)的有效驱动程序00096 SoftPLC:(参数1)

(参数2)(参数3)00097 传感器零点校正失败(传感器)00098

条件停止激活(行(行号))00099 读取/写入时出错:(总线实例)00106

执行零点矫正(轴编号)00107 由于盘度调节而紧急停止

00108 转速停止k激活

PP600-2 00-198-259 ECMBP0D3004BE531

KPP600-20 00-160-150 ECMBP0D3004BE531

KPP600-20 00-160-150 ECMAP0D3004BE531 (老款)

KPP600-20 00-198-259 ECMBP0D3004BE531

KPP600-20 00-198-259 ECMAP0D3004BE531 (老款)

KPP600-20-1x40 00-198-260 ECMBP1D3404BE531

KPP600-20-1x64 00-198-265 ECMBP1D3704BE531