

# ABB MFE180-04AN-07A0-4伺服驱动器故障4008维修

产品名称	ABB MFE180-04AN-07A0-4伺服驱动器故障4008维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:ABB 系列:6RA80
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### ABB MFE180-04AN-07A0-4伺服驱动器故障4008维修

4008 User has aborted test (\_ecUSER\_TEST\_ABORT)4008用户已中止测试(\_EcUSER\_Test\_ABORT)The autotuning operation has been manually aborted. This will occur if the Autotune tools STOP button is clicked while tests are being performed.自动调优操作已手动中止。如果在执行测试时单击自动调优工具停止按钮，这将是CCUR。 ABB伺服驱动器维修故障：ABB驱动器是否可以通过“软启动”功能降低浪涌电流。此外，您可能需要检查：

- 电机电流（电流表），

- 电压陷波（示波器），
- 信号、控制或电源线（示波器）中的感应噪声，
- 电缆布线（目视检查），
- 损坏的信号、控制或电源线（绝缘电阻，TDR），以及

- 在负载突然变化期间或在速度斜坡期间通过控制器的电流（控制器显示）。

ABB的ACS355机械驱动器旨在将您的所有机械制造需求整合到一个驱动器中。这种具有成本效益的多功能驱动器提供同类产品较好的连接性、简单的安装和调试，以及足够灵活的矢量控制，可同时运行异步和永磁电机。预定义的应用宏经过专门设计，使ACS355成为材料处理、食品和饮料应用、橡胶、塑料和木材加工等的理想选择。