

# 新兴ABB

## MFE180-04AN-05A0-4伺服驱动器报警4007维修|新兴ABB驱动器维修

产品名称	新兴ABB MFE180-04AN-05A0-4伺服驱动器报警4007维修 新兴ABB驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:ABB 系列:MEF180
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

新兴ABB MFE180-04AN-05A0-4伺服驱动器报警4007维修|新兴ABB驱动器维修

ABB驱动器故障代码4007 : Resistance value is zero (\_ecZERO\_RESISTANCE\_VALUE)  
4007 Resistance value is zero (\_ecZERO\_RESISTANCE\_VALUE)

For the selected motor the winding resistance is zero. To avoid this error, make sure that a motor has been selected from the database in the Drive Setup Wizard. Alternatively, if a custom motor has been selected, check that the Measure motor 对于所选电机，绕组电阻为零。为避免此错误，请确保已从“驱动器安装向导”中的数据库中选择了电机。或者，如果选择了自定义电机，请检查测量电机。resistance and inductance test has been selected and run using the Autotune tool.

resistance and inductance test has been selected and run using the Autotune tool.

因为ACS355是一个非常有价值的工具，所以当出现问题时可能会让人头疼。有超过50个故障代码需要解析和诊断，可能很难确定您的驱动器在哪里遇到问题。为了帮助您诊断 ACS355 遇到的问题，我们运行了一个由五部分组成的系列，涵盖了驱动器上遇到的常见故障代码。