

# 电白Kollmorgen 科尔摩根300系列伺服驱动器报警F245故障维修

产品名称	电白Kollmorgen 科尔摩根300系列伺服驱动器报警F245故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:KOLLMORGEN科尔摩根 系列:S300
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

电白Kollmorgen 科尔摩根300系列伺服驱动器报警F245故障维修

科尔摩根驱动器故障代码F245：

外部故障。此故障由用户生成用户可以配置数字输入且由用户设置引以触发此故障起。

(DINx.MODE= 10)。将根据此输入设置发生故障。清除输入以清除故障。

故障讲解f05是欠压，故障处理供电过压，过电压故障，这里所指的电压常指直流母线电压，是常见市场驱动器主回路电路，P和N之间的电压就是直流母线电压。直流母线电压的读取，驱动器CPU无法读取很高的电压，所以必需得通过电路转化将高电压转化为CPU可以读取的低电压，常见的有变压器输出读取法和电阻降压读取法，LED灯是绿的，但是电机不1.故障原因：一个或多个方向的电机禁止动作。处理方法：检查+INHIBIT 和 -INHIBIT 端口。2.故障原因：命令信号不是对驱动器信号地的。

处理方法：将命令信号地和驱动器信号地相连。上电后，驱动器的LED灯不亮故障原因：供电电压太低，小于小电压值要求。处理方法：检查并提高供电电压。

科尔摩根驱动器常见故障代码：F01、F02、F03、F04、F05、F06、F07、F08、F09、F10、F11、F12、F13、F14、F15、F16、F17、F18、F19、F20、F21、F22、F23、F24、F25、F26、F27、F28

、 F29、 F30、 F31、 F32、