陆丰力士乐DKC01.3-100-7-FW伺服驱动器报警F2044维修

产品名称	陆丰力士乐DKC01.3-100-7-FW伺服驱动器报警F 2044维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:DKC01
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2 号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

陆丰力士乐DKC01.3-100-7-FW伺服驱动器报警F2044维修

力士乐驱动器故障代码F2044:外部电源供电单元支持:用于可选模块(HCC01)上的数字输入输出外部24 V-电源由驱动装置监控。如果24 V-电源超出19 V到30 V的范围,就会产生故障F 2044。原因解决方法暂时的故障(电压峰值)及电压下降使用受控主接触器部件

至少有一个输入端被反极性连接检查布线及电缆,必要时进行修正

至少有一个输出端短路或超负荷检查布线及电缆,必要时排除短路问题由于电机制动导致电压下降用不同的主接触器部件为电机制动器和接口供电,特别适用于使用长的电机导线时力士乐Rexroth伺服驱动器维修各类故障:F8102、F8078、F4001、F8022、C0210、C0220、C0271、C0201、F2816、F2018、F2019、F2022、F2820、F2100、F2074、E8260、F2026、F2077、F2048、F2008、F8070、F8069、F8060、F8838、C0270、C0285、E2074、F2076等等力士乐伺服器常修系列:力士乐TVD系列伺服器维修

力士乐DKC系列伺服器维修力士乐TDA系列伺服器维修力士乐TDM系列伺服器维修力士乐DKS系列伺服器维修力士乐HMV系列伺服器维修力士乐HCS系列伺服器维修力士乐RAC系列伺服器维修力士乐DDS系列伺服器维修

力士乐(Rexroth)伺服驱动器、电源模块、伺服电机

以下系列/型号维修: HCS01.HCS02.HCS03.HMS01.HMD01.

DKC01.DKC02.DKC03.DKC11.DKCXX.MSK.QSK.MDK.MHD.MS2N.TVD1.HVE03.HMV01.HDS03