

矿石岩石破碎设备

产品名称	矿石岩石破碎设备
公司名称	石家庄市海辉机械有限公司
价格	330000.00/台
规格参数	品牌:海辉机械 型号:HPZ160 产地:石家庄市元氏县
公司地址	元氏县赵同乡赵同村
联系电话	0311-84655386 15533370007

产品详情

HPZ单缸液压圆锥破碎机一直是矿山行业的热门破碎机，主要用于破碎硬质材料的加工，以其优良的破碎受到矿山加工厂的欢迎。

长期恶劣的工作环境会导致圆锥破损出现一些故障，导致生产线停工，影响用户效益。因此，应经常进行维护。常见故障如下：

润滑油质量差，油量不足，失效

油质差容易导致套管油膜在动锥破矿过程中瞬间破裂，导致套管烧毁；动锥下衬套承载能力大，耗油量，油量不足会导致铜衬套因泵容量降低而被油堵塞或缺油烧坏；润滑油超过使用周期2000小时后，润滑油粘度等指标会急剧下降。

解决方法：定期检查油质、油量和油路，及时更换。

圆锥破碎机“飞车”

组装不当或内衬内壁磨损过大；破碎机磨合不足，主轴与轴套之间的润滑膜强度不足；衬套与主轴配合良好，但锥球面和碗轴承磨损，导致锥形破碎机“飞车”。

解决方法：确保锥套内外孔的装配间隙与主轴与锥套的全长接触。锥套和轴套用熔锌合金固定，以确保两者之间没有相对运动。