

## 供应安川S轴减速机 HW9381671-A ，可上门维修服务

产品名称	供应安川S轴减速机 HW9381671-A ，可上门维修服务
公司名称	广东友仪技术股份有限公司
价格	900.00/件
规格参数	品牌:安川 型号:HW9381671-A 用途:机器人
公司地址	广州市黄埔区西成中街17号A栋902房
联系电话	139-22775676 13794253547

## 产品详情

供应安川S轴减速机HW9381671-A ，可上门维修服务

安川减速机HW0388209 ， HW0389042-A ， 安川MOTOMAN-MH50 ， 安川ES165N机器人T轴减速机 ， 安川UP130RN减速机 ，

安川NX100 HP165机器人 ， 安川减速机HW0388208-B ， HW9381442-B ， HW0380936-A ， HW0380936-A ， HW0388209-B ， HW9381465-C ， HW0386260-A ， HW9381465-B ， HW0387737-B

JZRCR-NPP01B-1示教器

S轴伺服电机 SGMDH-45A2B-YR14

U轴减速机 HW9381324-A

S轴减速机 HW9381671-A

S轴输入齿轮 HW9381676-A

U轴输入齿轮 HW9482770-A

R轴减速机 HW9381640-A

R轴减速机 HW9381640-A

B轴减速机 HW9381636-A

HW0380936-A

HW9381442-B

HW9381465-C

HW0386260-A

HW9380961-D

HW9381400-D

"HW0171245-A

HW0370667-A"

CPS-420F

JZNC-NIF01

JANCD-NCP01

JZRCR-NTU02-1

SGDR-COA250A01B

SGDR-AXA01A

SGDR-SDA710A01B

SGDR-SDA710A01B

SGDR-SDA710A01B

SGDR-SDA350A01B

SGDR-SDA350A01B

SGDR-SDA350A01B

安川减速机常见的漏油方式主要有三种：1. 齿轮减速机出力漏油：这是为多见的漏油方法。2. 减速电机入力漏油：减速机和电机的衔接处漏油。3. 减速机油孔漏油：作业的速度和装油量来确定。分析ABB机器人齿轮箱减速机漏油原因：1.由于油封是齿轮箱减速机轴密封效果的关键因素,由摩擦所引与油封之间长时间连续温滑动接触，造成的密封工作的研磨磨损;轴的速度也是影响起的温升越快,温度也越,就使油封磨损和\*\*\*,造成油封的密封失效,缩短了油封的使用寿命；2.减速机的长期使用,导致轴颈磨损变差,降低甚至消除了油封的密封作用;同时减速机轴的表面粗糙度也是油封的磨损的重要原因；3.加油量过多，减速机在运转过程中，油池被搅动得很厉害，润滑油在机内到处飞溅，如果加油量过多，使大量润滑油积聚在油封结合面上，导致泄漏。