

河北镀锌楼梯踏步板厂家供应栖霞镀锌钢梯踏步板海阳热镀锌钢梯踏步板

产品名称	河北镀锌楼梯踏步板厂家供应栖霞镀锌钢梯踏步板海阳热镀锌钢梯踏步板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	74.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北镀锌楼梯踏步板厂家供应栖霞镀锌钢梯踏步板海阳热镀锌钢梯踏步板

钢格栅安装过程需要注意的？

安装钢格栅要注意必须按照程序逐一进行，因为人们一般采用焊接的方式固定钢格栅，各种方式比较牢靠，如果发现错误很难进行纠正。工人们在施工之前确定好选购的钢格栅型号，然后就可以开始铺设工作了。那么。钢格栅安装过程中还需要注意的？

一、焊接点要两个以上钢格栅安装简单，只需要在既定的位置将材料放进去就好，为了使它能在原位置上固定住，需要进行焊接或者安装支撑件等。焊接点越多稳定性越好，为了保证它的外观不受影响，一般会在两端分别进行焊接，而且焊接之后需要喷漆，既美观又实用。

二、摆放材料不宜太高有的工程需要的钢格栅数量比较多，工人们为图省事可能会将大量的钢格栅垒在一起，这样是非常不安全的行为。国家有相关规定，为了保障人身安全，建材的摆放要规矩，高度不能越线。可以在施工时增派人手，相互协作，这样不需要摆放太高也能顺利拿到所需的钢格栅。

三、注意安全高空作业的工人需要配带安全绳索，有专人在固定时守护以防出现不安全的因素。在即将结束施工的时候，人们容易放下戒备心，这时候一定注意，不到完成施工不能解开安全绳。施工速度不能贪快，在保证质量的同时注意安全问题，如果发现采购的钢格栅有锈点或者裂痕等问题就要及时更换过采取其它补救措施，切实保障使用者的安全。

