

佛山YAMAHA雅玛哈R6伺服驱动故障代码12维修|雅马哈伺服驱动器维修

产品名称	佛山YAMAHA雅玛哈R6伺服驱动故障代码12维修 雅马哈伺服驱动器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:雅马哈 系列:S700
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

佛山YAMAHA雅玛哈R6伺服驱动故障代码12维修|雅马哈伺服驱动器维修

雅马哈yv100xg报Ea34

EA34代码是：编码器故障。一、故障可能原因1、编码器线连接问题或者编码器损坏；

2、伺服驱动器与伺服电机不匹配

雅马哈Tmax500故障码12代表雅马哈四轴机器人报警代码e12是选件板的相关错误。(1)按操作面板的MOTORSON按钮，如果MOTORSON不能接通，则更换伺服驱动单元；(2)检查机器人是否有干涉；(3)核定机器人的负载(抓具或焊枪)重量是否超出机器人的负荷能力；(4)手动移动各轴，听机械部分是否有噪音，如果有噪音，则检查轴承、减速器齿轮等传动装置；(5)在运转准备关断状态下，用抱闸释放开关释放抱闸(注：抱闸释放时，机器人臂可能落下造成伤害，释放前对可能坠落的臂进行支撑)，用听声音的方法，确认抱闸是否释放，如果能够释放，则更换伺服驱动单元

雅马哈100Xg报丢弃错误的操作方法如下

你要在空档的时候要是给回油熄火的话应该有两种情况，因为你问的不具体。我只能提供这两种方案了

。一个是因为现在天气比较冷，你着车的时间短，着车后你给大油门或者回油就很容易会灭车的，转速也不会上去反而会下降。你需要多着一会车，然后再试试。要是热车的话就是因为你的化油器进风量或进油量有问题