

# 顺德ABB伺服器上电不显示故障维修 大良ABB驱动器无显示维修

产品名称	顺德ABB伺服器上电不显示故障维修 大良ABB驱动器无显示维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	400.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:ABB 系列:RAC
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 顺德ABB伺服器上电不显示故障维修 大良ABB驱动器无显示故障代码维修

ABB伺服驱动器上电无显示故障维修中首先是要查看显示器的电源灯是否亮起，这是为了确定显示器开关电源的线路是否有问题，如不亮首先要检测线路故障。自动重启故障有一部份原因是软件中病毒或是遭到破坏，也是会使ABB伺服驱动器出现自动重启的故障。同时对于伺服驱动器开不了机故障有两大原因一是伺服器的开关损坏，二是伺服器的主板跳线安插错误，或是主板周边的风扇损坏机器的温度散热出现故障。

ABB伺服驱动器的上电无显示故障只要先是排除了开关电源的原因外还需要确认显示器信号线是否损坏，这个信号线如有损坏可以通过更换新的线来解决此故障，这也是小故障，上个月刚维修了一台ABB伺服驱动器据用户反馈机器在上电后没有任何的显示。检测显示器的电源灯是正常的，这也排除了电源线路的故障，这时我的反应是信号线出了问题，更换新的信号线上去后机器恢复了正常，ABB伺服驱动器上电无显示故障消失机器恢复正常。

ABB伺服驱动器自动重启故障发生与机器中的软件或是程序中病毒有的关系，很多人会认为电脑会中病毒很少听说伺服驱动器也会出现中病毒故障的，就像我刚维修的这台ABB伺服驱动器一样，这台机器也是不断的自动重启，在和师傅一起研究检测时，将机器的主板，电源，线路全部检测过来也没能解决这个顽固的问题。并且程序重新安装了好几次依然是故障如次，终是将芯片更换后伺服器恢复了正常，检测更换下来的芯片这是一款带有记忆功能的芯片其中参数有被病毒侵蚀过，所以怎么重装程序也是没有用，更换新的芯片将其故障解决。曾经维修的一台ABB伺服驱动器开不了机故障，这台机器可以说是在

维修时还搞出一个小乌龙，其实机器在维修前并不是开不了机的故障，只是主板的旁边坏了一个小的配件上去，结果是更换完配件后上电后伺服器竟然开不了机了，当时工人自己也觉得很纳闷。我到现场后检测了电源，电压没有任何的偏高或是偏低的现象，工人不放心两个人一起检测对配件一一做了检测在主板处发现了问题，原来是工人在更换配件后将主板跳线的接口安插反了，这也是难免的因为这里有很多细小的跳线非常嘈杂而且一不小心就会装错，重新调整后上电测试ABB伺服驱动器机器恢复正常运行

。