

二小时修好西门子TP1200触摸无反应等其他触摸屏故障

产品名称	二小时修好西门子TP1200触摸无反应等其他触摸屏故障
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:触摸无反应 TP1200:黑屏无亮度 德国:启动无法通讯
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

二小时修好西门子TP1200触摸无反应等其他触摸屏故障

西门子TP1200触摸屏触摸失灵和偏移（十年修复经验）；进口触摸式花屏维修，白屏维修，亮度低维修，液晶屏显示竖条维修，液晶屏显示横条维修，液晶屏显示多画面维修，以及液晶屏显示疑难杂症 均可维修，触摸屏通讯不上维修，触摸屏开机走一半不动维修，西门子触摸屏开机不能进入程序维修，指示灯不亮维修，触摸屏死机维修，西门子触摸屏灯管不亮维修，西门子触摸屏触摸故障偏移维修，触摸不灵维修，西门子MP277、MP377黑屏，无显示维修，按键不灵维修，死机维修，触摸偏移维修，开机来回重新启动进不了界面维修，进度条不继续前进，死机，HP277，MP377无显示维修，MP277,HP377触摸不灵维修 OP25销售维修、OP27销售维修、OP37销售维修

OS更新的步骤如下：

1.HMI设备上电，做好硬件通讯连接，并在控制面板里设定好下载的路径。

西门子TP1200触摸屏死机全防护型精智面板 SIMATIC HMI 全防护型精智面板

TP1200，悬臂安装，不支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI 和PROFINET 接口，24MB 用户内存 博途 V14 SP1 HSP 以上版本组态 6AV21240MC240AX0 SIMATIC HMI 全防护型精智面板

TP1200，基座安装，支持扩展单元，1600 万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET 接口，24MB 用户内存 博途 V14 SP1 HSP 以上版本组态 6AV21240MC241AX0

人机介面或称为人机互动是一个涵盖多重科技的领域，包括人因工程、人体工学、电脑科学、人工智慧、认知心理学、哲学、社会学、人类学、设计学等学门，因此不能完全以IT科技的角度观察与研究，甚至其中认知心理学的重要性可能比电脑科学重要，但是目前研究人机介面的模式常反其道而行多有用的程式或是科技在「不好用」的呼声中被埋没，殊为可惜。

1、检查主板信号输出到屏的连接线是否有接触不良（可以替换连接线或屏）。

2、检查主板各个工作点的电压是否正常，特别是屏的供电电压。

3、用示波器检查行场信号和时钟信号（由输入到输出）。

4、换上以写程序的通用板试机，如指示灯无反应或不亮，表明主板工作不正常。西门子显示屏开机屏幕闪跳(当天彻底修好)；西门子显示屏白屏及黑屏及死机和触摸不灵维修,进不了系统界面维修均可达到非常高的修复率,德国工业显修，西门子显示屏维修就找上海一擎电气,的西门子显示屏维修专家,10年显示屏维修经验,对于显示屏出现的大小故障均可轻松解决,一般故障当天即恒税电气公司配件齐全,还有专门的显示屏检测设备,修复好后装上设备即可投入使用,不影响企业生产任务。