

# 江门包米勒BUM60伺服驱动器过流故障维修 过压故障维修

产品名称	江门包米勒BUM60伺服驱动器过流故障维修 过压故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:包米勒BAUMULLER 系列:BUM60
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

## 产品详情

### 江门包米勒BUM60伺服驱动器过流故障维修 过压故障维修

包米勒伺服驱动器过流，包米勒BUM60系列伺服驱动器过流故障分析维修：

驱动器可能检测到大量可能的“主要故障”情况，每种情况都由键盘上显示的“CPFxx”标识，其中“xx”是两位数。您会在下面详细了解几个常见的CPF错误，以及推荐的解决方案。注意：这些故障需要维修或更换驱动器

CPF02（A/D 转换错误）——该故障表明发生了 A/D 转换错误。对驱动器重新通电。如果问题仍然存在，请修理/更换驱动器。

CPF03（PWM 数据错误）  
——此故障表示包米勒驱动器硬件损坏，从而损坏 PWM 数据。修理/更换驱动器。

CPF06（EEPROM 数据错误）——该故障表明控制电路损坏。修理驱动器。

CPF11（RAM 故障）——故障表示 RAM 硬件损坏。修理驱动器。

CPF12（闪存故障）——此故障表明驱动器的 ROM 已损坏或损坏。修理驱动器。

CPF13 (看门狗电路异常, 自诊断问题) ——这意味着内部硬件损坏。修理驱动器。

CPF14 (控制电路故障, CPU 错误)

——另一个表示控制电路损坏的故障代码, 特别是与 CPU 相关的。修理驱动器。

CPF16 到 CPF24 – 都是故障代码, 表示主控板损坏。修理驱动器。

Baumuller驱动器BUS621-10/15-54-0-110 ,

BUS621-10-15-54-0-110 , Baumuller鲍米勒驱动器BUS6-MC-00-S000-3051-SI00-0000 M Drive, 鲍米勒伺服器BUM62T-100/130-54-M-039

BUM62T-100-130-54-M-039, 鲍米勒驱动器BUM64F-300/390-54-E-M-211

BUM64F-300, Baumuller驱动器BUM63TS-210/235-54-E-M-011

BUM63TS-210, Baumuller鲍米勒驱动器BM4454-ZI6-01245R05-0309

BM4454, 鲍米勒驱动器BUM60-08/16-54-B-001 BUM60-VC-0A-0001, 报业印刷专用

包米勒驱动器BUM62T-100 130-54-M-034 能测试维修, 鲍米勒驱动器BUM63S-150/195-54-O-O-005

BUM63S-150-195, 鲍米勒伺服器BM4423-SI1-21208-0308

KBA印刷机专用, Baumuller鲍米勒驱动器板卡3.0007A 3.9405D 3.0016C ,

包米勒驱动器BM4423-ST1-01242-0309 Baumuller, Baumuller鲍米勒驱动器BM4-03维修, Baumuller包米勒驱动器BUG623-56-54-E-013, 印刷设备常用

包米勒驱动器BM4-03, Baumuller驱动器BUS622-15/22-54-M-202能测试维修Bau+A41.0121L BM4434 BM4433 BM4432, Baumuller鲍米勒驱动器BM4443-SI1-01200-03 可测试维修, 电脑横切机专用

鲍米勒驱动器BM4444-SI0-01243-03 可测试维修, Baumuller选件卡 BM4-O-

PLC-01-01-02-10-001, 报业印刷专用包米勒伺服器驱动器BUS624+B42-38/55-54-M-003

BUS624, Baumuller包米勒驱动器B+A35:B70-1 BM4462 ,

包米勒(BAUMUELLER)故障代码维修

F064、F065、F066、F067、F068、F069、F070、F071、F072、F073、F074、F075、F076、F077、F078、F079、F080、F081、F082、F083、F084、F085、F086、F087、F088、F089、F090、F091、F092、F093、F094、F095、F096、F097、F098、F099、F100、F102、F103、F112、