

汤浅蓄电池NP65-12铅酸储能系列12V65AH

产品名称	汤浅蓄电池NP65-12铅酸储能系列12V65AH
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:汤浅蓄电池 型号:NP65-12 规格:12V65AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

汤浅蓄电池NP65-12铅酸储能系列12V65AH

导致汤浅电池寿命缩短的原因

UPS电源大部分都是运用的免维护铅酸蓄电池,这种铅酸蓄电池只需维护妥当,运用时间一般在10年左右。不过由于多方面的要素,UPS蓄电池的运用往往达不到其规划寿数。就拿当时市场上UPS/EPS电源运用的蓄电池来说,一般运用3-5年,蓄电池就要替换,有些客户维护不妥,两年就要替换了。

假如您想让您的汤浅蓄电池寿命更长,那么下面几点简略介绍汤浅电池损坏的要素你就要多加留神了,在运用的过程中尽量防止,汤浅电池寿命就会更长。

导致汤浅电池寿命缩短的原因一、受污物污染(例如:遭到盐酸、海水、有机酸等污染)二、UPS蓄电池充电时加上过大的电流,充电电流过大会冲爆蓄电池,构成蓄电池寿数大大的缩短。三、电极板变形构成正极板与包极板相互触摸,因而发生短路现象。四、在极板上部及下部堆积有污物,引起短路。五、过度放电,UPS电源的放电维护电路不正常,UPS电源负载过小,构成电池深度放电。六、汤浅电池长期寄存(在寄存期间没有充过电),电池长期不必也会失效。七、运用不合格的充电器充电,有些充电器没有限流设备,构成蓄电池损坏。八、没有电解液,运用时刻长了,电解液一年好能够补充一次。九、电解液比重太高十、在高温条件下充电,由于现在的铅酸蓄电池技术不断提高,在运用的过程中,维护率也比较低。不过用户也千万不能由于

其“免维护”的性质,而忽略了办理。一些简略的查看与维护仍是有必要的,这样也才干更好的保证汤浅电池的寿命