

# 工业吸尘器厂家 工业吸尘器电机 工业吸尘器什么牌子好 吸尘器

产品名称	工业吸尘器厂家 工业吸尘器电机 工业吸尘器什么牌子好 吸尘器
公司名称	东莞市锦宏清洁用品有限公司
价格	980.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇泉塘荔兴二街38号
联系电话	86-076983329612 13544614784

## 产品详情

额定输入功率：2000（W）  
抽吸喉管长度：2.5（mm）  
型号：BF502  
电源电压：220V

容量：70（L）  
重量：/（KG）  
规格：220V-240V  
外形尺寸：62×56.5×95.5（mm） /：/

抽吸喉管直径：1.5（mm）  
电源类型：交流电源  
品牌：JIEBA/洁霸

洁霸70L吸尘吸水机(双马达) 吸尘器 吸尘吸水器 型号：BF502 / BF510A 功率：2000W 冷却模式：循环  
真空吸力：2000mmH2O 容量：70L 高度：92cm / 91cm 桶身直径：44cm 气流量：106升/秒 配件：40  
功能：吸尘吸水 工作电压：220V-240V 电线：7.2m 包装规格：62×56.5×95.5 包装数量：1台/箱 颜色：绿  
红 黄 吸尘器产品性能优点：1.不锈钢桶身，坚固耐用，不易生锈。（BF502）

2.半透明塑料桶身，防酸，防碱永不腐蚀，耐碰撞。（BF510A）

3.静音型马达，吸力特强，可长时间操作。4.不碎耐热机头，坚固耐用，防水，防静电。

5.大容量桶身，附有灵活转轴，配备放水喉。6.随机附件配备齐全，组合方便，持久耐用。

7.宽大轮盘及车架，灵活稳定，外形美观。8.适用于大型车间、厂房、商场及各类清洁行业。

BF502吸尘器的图片：BF510A吸尘器的图片：吸尘器日常保养应注意：1、及时清理桶内杂物和各吸尘附件，尘格尘袋在每次工作后清洁，检查有没穿孔或漏气，并用清洁剂加温水彻底清洁尘格和尘袋，并吹干，严禁使用不干爽的尘格尘袋。

2、检查电源线及插头是否有破损，用完后把电源线圈成一扎挂置于机头顶盖挂钩上

3、吸水工作完毕后检查进风口有无堵塞或杂物，否则需作清理。检查浮波有无破损

4、使用机器需轻拿轻放，不能外力撞击动性5、清洁机器时，请用含水或中性清洁剂的湿布擦拭，主机头严禁浸入水中清洗，不要用汽油，香蕉水等有腐蚀性的清洁剂，否则会导致外壳龟裂。

6、不要使机器处于长时间连续工作状态，连续工作时间请控制在2小时以内，否则会影响机器寿命。7、长期使用吸尘吸水机时，会因过滤网网眼的堵塞而致使吸力下降。为了防止吸力下降，应定期用水清洗过滤

网以及布袋，洗后在阴凉处晾干再使用，即可恢复吸力。

8、若主机发热，发出焦味，或有异常振动和响声，应及时送修，不要勉强使用。

9、软管不要频繁地折来折去，不要过度拉伸和弯曲。吸尘器的吸力检查：

1、先将配件与桶身在四方口处分开。就是不要装配件。2、开动机械，用手放在四方口处（正常是能够感到有强烈吸力），如果没吸力就检查桶身有没漏气，桶身胶圈损坏，尘格堵塞，电机老化，浮波堵塞吸风口，现后将其更换即可。3、如果检测到有吸力那就是配件有漏气，破裂，损坏。配件从短接头，软管，长接头，钢管，尘扒，按顺序装上再检查它的吸力，发现后将其更换即可 吸尘器没有吸力的原因：

1、所有的机械在工作时都不能避免的问题就是磨损，时间长就会老化，吸力就不如新机，当然所有公司也在努力做好。2、机械在工厂和企业，由于没有专人清理，时间长尘格的气孔就堵塞了。

3、配件保养不好时，软管，四方口，钢管，接头等出现磨损，破裂，气孔。这些都对吸力有着很大的联系。

4、在一些地面不平和地毯上遇到一些比较或重或大难吸的，这时也需要吸力较强。

5、当然吸力强，能更高效，节省更多时间，清洁工能提高工作效率。

6、对一些特别的物体，如水泥，面粉或粘稠的东西这时对吸力要求就更大 7、吸尘吸水机在吸尘时一定要确认过滤器是否安装好，如果是干湿两用吸尘器在吸水时则应该将过滤器取下来。