

设计加工服饰烫图 鞋帽烫图 环保烫图烫钻 烫片烫图 烫图加工

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 设计加工服饰烫图 鞋帽烫图 环保烫图烫钻 烫片烫图 烫图加工 |
| 公司名称 | 义乌市熙元服装辅料有限公司 |
| 价格 | 5.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 义乌市春晗四区50幢1单元301室 |
| 联系电话 | 86-057985035705 15267411885 |

产品详情

烫图知识

- 1、把烫钻图案下面的一层带纹路的白色衬底揭去，再把粘着钻图的粘纸摆放到衣服上您认为合适的位置，用手压平，[有粘性的一面向下呀]假如钻比较大，或者有好几种不同大小类型的钻或片，就应该把衣服反过来，从布的一面烫。
- 2、电熨斗调到“棉”的一档[相当于120-150度]，蒸汽熨斗不要开蒸汽不要放水，干熨就行。（蒸汽熨斗要增加移动的次數因为有眼所以会受热不均匀）把衣服放到一个较平的操作面，有时为了熨的更结实，可以在操作面上再垫上一层或两层毛巾。用力把熨斗压在烫图上，熨十五秒左右，如果烫图较大，电熨斗不能一次覆盖，就反复在烫图上移动熨斗，使整个烫图均匀受热。同时熨烫时间也相应延长一些。
- 3、熨烫完，等烫图冷却以后再把表面那层粘纸揭下，一幅精美的你自己DIY的烫钻图就完成了。

准备工作：烫图、电熨斗、必要时需要薄毛巾等

原理：烫钻底部有专用胶，在遇高温时，底部的胶就会熔化，从而粘到物体上，一般用服装上，但有些面料原因，使熔化的胶体不能渗透到布料里面，会影响烫钻的粘度（如绸缎布料等）。

步骤/方法

一、先把衣服在台面放平，并预热烫斗到大约140到160度之间。如果你的烫斗功率不是特别大，可以直接开到最大档，并把蒸汽关掉。

二、小心地把烫图与白色的底纸分离，撕的过程中不要使烫图变形，烫钻移位

三、把烫图带粘性一面向下，贴到衣服上想要的位置。如果一次没贴好，可以小心撕起来重新调整

四、把达到热度的烫斗，直接压到烫图的透明的烫纸上，烫纸能耐高温，不用担心烫纸熔化。烫斗要在烫图上停留约15秒，具体时间要看你的烫斗和烫钻而定

五、移开烫斗，等待烫图表面凉下来后，小心把表面透明的烫纸慢慢撕起来。撕的时候要注意有没有还没烫好的钻跟着一起被撕起来，并检查一下衣服上的烫钻是否牢固。如果还没完全烫好，则可以把烫纸重新贴回去，用烫斗继续加热。

六、如果第五步通过了的话，把烫纸撕掉后，我们的烫图就完好的烫到了衣服上了

特别说明：没有烫图经验的亲们请用散钻或赠品在其它相近面料上先试烫，并按规范的烫钻方法操作，调整好不同大小钻的温度和时间，以免烫坏衣物和产品。

烫贴图案可耐水洗，可用一般的洗衣粉、洗涤剂。洗涤时应将带钻图的一面翻向里，不要用力搓洗烫钻表面。

在不耐高潮的布料上压烫时请在布料及图案上加熨衣服用的保护布。

熨斗下压时，用力要均匀，不要推动熨斗。

注意不要用熨斗直接烫背胶。

有些材质不可以用熨斗加热，在个别用途上要用胶水。

“熙元”打造烫钻行业（服装辅料）品牌企业。义乌熙元服装辅料有限公司是国内最具规模的集烫钻、烫图、八角片、平片、铜烫片、网钻、树脂钻、烫纸、亚克力钻等辅料的生产经销。公司秉持着“诚信双赢”的经营理念，价格合理，质量保证，力求为客户提供最优质的产品和最贴心的服务。

公司热忱欢迎新老客户前来惠顾。

网址：<http://ywxly.cn.alibaba.com>

E-mail:ywxly0822@126.com

QQ:47307456

电话/传真：86 0579 85035705

移动电话：15267411885 13575948865

联系人：谢经理