

邵阳力士乐HCS02.1E伺服驱动器F3145故障维修

产品名称	邵阳力士乐HCS02.1E伺服驱动器F3145故障维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	用途:伺服工控系统 品牌:力士乐Rexroth 系列:HCS02
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼一楼1、2号铺(住所申报)
联系电话	13169959558 13169959558

产品详情

邵阳力士乐HCS02.1E伺服驱动器F3145故障维修

力士乐伺服驱动器维修大功率直流伺服又叫低压伺服直流伺服电机的优势：体积小，重量轻，出力大，响应快，速度高，惯量小，滚动平滑，力矩安稳。简单完成智能化，其电子换相方法灵活，能够方波换相或正弦波换相。电机免保护不存在碳刷损耗的情况，效率很高，运行温度低噪音小，电磁辐射很小可用于各种环境。

力士乐伺服驱动器维修公司：F3145 解锁防护门时出现故障，取消选择特殊运行时会检查关门的控制装置是否激活，门已关上并上锁。故障反应：驱动装置根据 P-0-0119，好停止运转中的参数设置停止运行- 或者 -轴已经处于“安全停止”状态。输出级在两个通道中被切断。

原因：

防护门机械装置中发生故障

防护门布线错误或 EA10n、A10、E10 和 24 V 之间

发生短路

控制部件及安全系统可选模块上的硬件损坏

解决方法：

检查防护门机械装置

检查防护门布线

更换控制部件或整个驱动装置控制器

4、请勿将高压线和低压线捆扎在一起！

在大多数情况下，可以在卸载任何电气设备之前为应用程序的接线做好一些照相。但是在某些情况下，尤其是对于我们一些在现场的集成商客户而言，并不总是很清楚驱动器是如何接线的。如果您被迫将高低压电线放在同一位置，请将它们分开。可以90度角穿过它们，以消除任何电噪声。

5、请勿在端子的输出上施加输入电压！

这属于“看起来很简单，我的任何人都会这样做”的类别。但是当我说这是科尔摩根驱动器的头号杀手时，请相信我，这是一个简单的错误！在大多数电动机控制装置上，输入线标记为L1，L2和L3，而电动机的输出线标记为U，V和W。由于输入和输出均具有3条线，因此安装人员急忙经常犯下严重的错误接线输入到输出，反之亦然