

10吨洒水车价格 10吨洒水车厂家销售电话

产品名称	10吨洒水车价格 10吨洒水车厂家销售电话
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

产品详情

详询24小时购车咨询热线：?138-8686-1287周经理 办公传真：?0722-3825325?

业务QQ：841720896 相关标签：洒水车湖北程力洒水车 洒水车故障 湖北程力专用汽

车有限公司（以下简称“程力”）生产的洒水车是国家环卫局和地方环卫部门大力支持的一种环卫专用车辆，专用洒水车不但能在城市环卫清洁除尘工作中发挥重要的作用，也能够进行积水排水和生活用水运水等工作，还能进行社区的应急消防工作等。用户在对专用洒水车使用的过程中，由于一些操作习惯或者操作步骤不明确的问题，就会发生一些故障。下面小编整理了一些关于洒水车平常容易出现的故障的原因以及排除的方法做下简单介绍：

第一种故障：洒水车水泵抽不上来水

造成这种故障的主要原因有以下几条：

洒水车底盘的管路系统存在密封不严的情况；洒水车滤水器入水太浅；
洒水车的水泵真空抽水性能不好；引水不足。

解决办法：对洒水车管道系统上用的胶垫、密封垫以及密封螺丝等所有密封部件进行检查并及时调整；然后将滤水器深置在水中；水泵三通阀门的调整，保证进水通路畅通，将引水加足调试。

第二种故障：洒水车的洒水宽度不理想 造成这种故障的原因有下面三条：

水泵的转速没有完全达到额定转速；洒水车前冲或者后洒的喷洒角度设定不正确；
洒水车的管路系统出现了堵塞或泄露。

解决方法：将洒水车油门加足并调整洒水车喷头角度，疏通堵塞物，清理滤网或者修补泄露的管路。

第三种故障：水泵严重噪音或振动过大 造成这种故障的主要原因有三点：1. 水泵轴承间隙太大；2. 洒水车水泵齿轮之间的间隙过大；3. 洒水车水泵齿轮箱缺油。 解决方法：参照洒水车水泵的维修保养说明书进行故障的排除（每辆程力的洒水车交付到用户手上都会提供相关的使用说明书和随车工具）。

另外，洒水车的定期维护和保养也需要周期性进行。在严冬季节，保证水管、水泵、水罐里不留余水，防止结冰冻裂；防冻液及时添加；发动机预热启动等等，都是要注意的地方。 如需更多的关于程力洒水车的相关资料和说明，请来电咨询或来厂考察。公司有批量洒水车现车，可以现场操作示范和试车。湖北程力专用汽车有限公司欢迎广大新老客户莅临指导工作！ 湖北程力专用汽车有限公司，国内领先的专用车生产销售企业，注册资金1亿元！实力雄厚，技术卓越，产品优质，服务周到！热忱欢迎广大新老客户前来考察咨询。各类环卫车型全国厂价直销。同时我公司具有车辆

出口资质，国际购销业务火热开展中。详情请来电咨询，谢谢！湖北程力，成就世界的动力！选择程力，前程给力！

湖北程力专用汽车有限公司发布 详询24小时购车咨询热线：138-8686-1287周经理

办公传真：0722-3825325 业务QQ：841720896