

荆州市户外广告牌安全检测鉴定有限公司 24小时热线

产品名称	荆州市户外广告牌安全检测鉴定有限公司 24小时热线
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测
价格	.00/件
规格参数	鉴定新闻:户外安全检测 服务项目:广告牌安全评估检测 检测时间:3-5个工作日
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

荆州市户外广告牌安全检测鉴定有限公司 24小时热线

一、户外广告概述

跟着国民经济日新月异的开展，以及我国社会主义市场经济方位的建立，公民的生活水平有了长足的进步，广大公民群众对生活各方面的质量要求也不断进步，特别是近年来跟着市场经济的发育成长，产品品牌影响力、产品度等越来越对消费者的消费取向发作积极影响，因而产品广告也日益遭到商家的注重。

户外广告设备作为广告载体的一种，以其独特的设置方位，对企业的产品质量、社会形象、文化内在宣扬等方面起到了积极效果，日益遭到广告商的青睐，因而户外广告设备得到了迅速开展、数量逐年添加，结构形式也日趋多样化，露出的安全问题也日益增多。

户外广告设施安全性检测

1.由于户外广告设施往往设立在城市繁华地带和人口密集地区，上述种种安全隐患就像一

个个定时，给广大人民的生命财产造成巨大安全威胁。每到恶劣天气或大风季节广告

牌倒塌、高空坠落等事故时有发生，广告牌伤人的事件屡有耳闻。

2.由于广告设施结构和位置的特殊性，对其本身的质量提出了较高的要求，但由于户外广

告设施在设计、制作、安装、维护等环节的监管力度不够及户外广告设施业主对广告设施

的安全未给予足够的重视，因此导致多数户外广告设施结构存在诸多安全隐患，比如：

2.1、工程勘察失误

在落地广告设施的基础设计时，由于未认真进行地质勘察，随意确定地基承载力，盲目套用邻近场地勘察资料，未能查清软弱层、暗滨、空洞等隐患的情况下，使设计的地基承载力与实际承载力差异较大，往往在户外广告结构使用一段时间后，结构基础产生过大沉降和沉降差，使广告设施发生倾斜事故。

2.2、设计方案不当

部分广告设施未请设计机构进行设计，仅凭经验施工，部分虽然有设计图纸，但由于

设计人员不够重视，造成工程设计图与实际情况不符，结构方案欠妥，构造措施不当，结

构计算简图与实际情况不符等情况。

2.3、施工质量低劣

多数施工队伍人员素质较差，不了解设计意图，盲目施工，甚至为了施工方便，擅自修改

图纸或偷工减料，造成户外广告设施结构不能满足安全要求。

2.4、结构使用或改建不当

部分广告商为满足现有广告内容的需要，未经核算就在原户外广告设施上加大面积进行改

造，使结构长期超设计荷载使用，造成原有结构承载力不能满足安全使用要求。

(荆州市户外广告牌安全检测鉴定有限公司 24小时热线)