

## abb变频器故障代码

产品名称	abb变频器故障代码
公司名称	上海凯嘉德自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	ABB:ACS580-01-018A-4+B05 ACS580:ACS580-01-026A-4+B05 瑞士:ACS580-01-033A-4+B05
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号2850室
联系电话	19916515625

## 产品详情

灵活供电电源连接

ACS

2000变频器可不使用输入[隔离变压器](#)

，这取决于用户的选择和现有设备的情况，因此允许直接连接到供电电源（直接电网连接），或者可以连接至一台输入隔离变压器。